

临沂汇萃文化用品有限公司年产 100 万套画架项目

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

临沂汇萃文化用品有限公司年产 100 万套画架项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破坏的措施。项目环境保护设施投资总概算 12 万元。

1.2 施工简况

临沂汇萃文化用品有限公司年产 100 万套画架项目将环境保护设施纳入了施工合同。本项目租赁厂房进行建设，于 2020 年 01 月开始设备入厂安装，2020 年 07 月竣工，项目环境保护设施实际投资 12 万元，委托临沂沂星环保科技有限公司进行了废气环保设备的安装、调试。环境保护设施的建设进度和资金是得到了保证。项目运行过程中实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

表 1 本项目验收过程简况

竣工时间	2020 年 07 月	验收工作启动时间	2020 年 10 月
验收监测方式	委托第三方检测机构		
委托其他机构名称	山东君成环境检测有限公司	资质认定证书编号	161512340480
委托合同	已签署	关键内容	根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护条例》等法律法规，进行本项目验收监测
监测报告完成时间	2020 年 11 月	提出验收意见的方式	书面文件
提出验收意见的时间	2020 年 11 月 14 日	验收意见结论	同意通过验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

项目立项及调试过程中无环境投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

公司成立了环保领导小组，主要负责公司环境保护管理相关工作。公司制定了环保管理制度，规定了环保管理人员的主要工作职责以及有关奖惩措施。

本项目环保规章制度及主要内容：

- 建立操作规程，做好运行记录；
- 定期对全公司职工进行环保知识和法律的宣传教育，提高全公司职工的环境意识和人员素质；
- 杜绝“带病”运行，确保设备完好；
- 环保设施发生故障不能运行，立即汇报，并记录环保设施故障、抢修措施、修复日期等。
- 公司环保负责人将按规定对环保设施进行监测，监测结果及时通报公司，并将监测结果记录存档，每年填好环境保护设施档案。

对有下列情形之一者，进行奖励或处罚：

- 违规操作者；
- 有意造成设施不能正常使用，使排污严重超标的；
- 严格遵守本制度，成绩突出的生产单位或个人给予表彰和奖励。

(2) 环境风险防范措施

根据环境影响评价报告中对项目涉及到的原辅材料及产品进行风险识别发现，本项目原料、产品均属于易燃物质。本项目生产过程中所用设备大多为用电设备，若引燃原料板材等或者产品画架等，可能会发生火灾。根据本项目的生产特征，项目无重大危险源。本项目的风险主要为火灾事故。

针对可能对大气环境产生的风险，公司备有应急救援设施，包括消防设施、安全防护用具等。生产过程中严格管理，遵守操作规程，配备必要的劳保用品，加强职工劳动防护工作，加强安全知识教育培训。

(3) 环境监测计划

2020年10月29日~10月30日，委托山东君成环境检测有限公司对本项目开料、刨切、锯切、成型、铣槽、打孔废气中颗粒物，厂界噪声、颗粒物指标进

行了检测。

监测结果显示，有组织颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区标准限值要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准；厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准要求；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类功能区标准要求。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量和淘汰落后产能。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目环境影响评价报告中确定的卫生防护距离为 50 米，卫生防护距离内无学校、医院、居民区等环境敏感目标，距离最近的敏感目标为厂区西南 870 米的郑旺村，满足卫生防护距离要求。

3 整改工作情况

根据 2020 年 11 月 14 日的验收意见，各项整改工作落实情况如下。

表 2 本项目整改工作落实情况

验收意见及建议	落实情况	备注
建立、完善环保责任制，确保项目环境保护设施运转正常，污染物达标排放；	已落实	——
集气管道内的粉尘及时清理，以提高废气收集效率。	已落实	——